



Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biología y Tecnología
Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual
Reporte de conexiones y proyectores en aulas



Semestre 26-2

Por Técnicos Docentes:

José de Jesús Arellano Salazar

López Guillén David

Prestadores de Servicio Social:

Samuel Alejandro Silva Méndez

David Hernández Olvera

Fecha: 9/07/2026

Aula: 1

Funcionamiento de proyector: Bien


Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación: Ninguna

Evidencia



Aula: 2

Funcionamiento de proyector: Bien


Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación: Rasgadura en la parte inferior de la lona.

Evidencia



Aula: 3

Funcionamiento de proyector: Bien


Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Conexión normal, tapa ligeramente levantada y mal colocada.

Posicionamiento de lona: **Incorrecto**

Observación: Lona mal posicionada, no permanece en la posición correcta, presenta daños en la base inferior y el cordón para tirar de ella fue sustituido por una liga de cabello.

Evidencia



Aula: 5

Funcionamiento de proyector: Optimo

Conexión HDMI: visible daño, pero funcional, $\frac{3}{4}$ de vida.

Convertidor HDMI macho a hembra: Con visible daño, pero funcional, $\frac{3}{4}$ de vida.

Posicionamiento de lona: En posición correcta.

Observación: La proyección del proyector estaba chueca, se solucionó; se limpió lente y se calibró para mejorar imagen.

Evidencia





Solución: Se corrigió la posición del proyector, esto solucionó la posición de la imagen.

Aula: 6

Conexión HDMI: visible daño, pero funcional, $\frac{3}{4}$ de vida.


Convertidor HDMI macho a hembra: Con visible daño, pero funcional, $\frac{3}{4}$ de vida.

Posicionamiento de lona: En posición correcta.

Observación: La proyección estaba chueca, se solucionó y se limpió lente y se calibró para mejorar imagen.

Evidencia





Aula: 7

Funcionamiento de proyector: Optimo

Conexión HDMI: visible daño, pero funcional, $\frac{3}{4}$ de vida.


Convertidor HDMI macho a hembra: Con visible daño, pero funcional, $\frac{3}{4}$ de vida.

Posicionamiento de lona: En posición correcta.

Observación: Sin observaciones, durante el semestre se corrigió la posición de la imagen.

Evidencia





Aula: 8

Funcionamiento de proyector: Optimo


Conexión HDMI: visible daño, pero funcional, $\frac{3}{4}$ de vida.


Convertidor HDMI macho a hembra: Con visible daño, pero funcional, $\frac{3}{4}$ de vida.

Posicionamiento de lona: En posición correcta.

Observación: La proyección estaba chueca, se solucionó y se limpió lente y se calibró para mejorar imagen.

Evidencia





Aula: 9

Funcionamiento de proyector: Optimo

Conexión HDMI: visible daño, pero funcional, $\frac{3}{4}$ de vida.

Convertidor HDMI macho a hembra: Con visible daño, pero funcional, $\frac{3}{4}$ de vida.

Posicionamiento de lona: En posición correcta.

Observación: La proyección del proyector estaba chueca, se solucionó y se limpió lente y se calibró para mejorar imagen.

Evidencia



Aula: 10

Funcionamiento de proyector: Bien


Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación: La pantalla presenta un mensaje escrito con tinta blanca que dice “La vida es una perra”

Evidencia



Aula: 11

Funcionamiento de proyector: Optimo

Conexión HDMI: visible daño, pero funcional, $\frac{3}{4}$ de vida.

Convertidor HDMI macho a hembra: Con visible daño, pero funcional, $\frac{3}{4}$ de vida.

Posicionamiento de lona: En posición correcta.

Observación: La proyección del proyector estaba chueca, se solucionó y se limpió lente y se calibró para mejorar imagen.

Evidencia



Aula: 12

Funcionamiento de proyector: Bien


Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación: Ninguna

Evidencia



Aula: 13

Funcionamiento de proyector: Funcionamiento correcto


Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación:

Evidencia



Aula: 14

Funcionamiento de proyector: Bien


Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación: La lona presenta daño por arrancamiento en las esquinas inferiores

Evidencia



Aula: 15

Funcionamiento de proyector: Bien


Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación:

Evidencia



Aula: 16

Funcionamiento de proyector: Bien


Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación:

Evidencia



Aula: 17

Funcionamiento de proyector: Optimo

Conexión HDMI: visible daño, pero funcional, $\frac{3}{4}$ de vida.


Convertidor HDMI macho a hembra: Con visible daño, pero funcional, $\frac{3}{4}$ de vida.

Posicionamiento de lona: **En posición correcta. Pero está rota.**

Observación: La proyección del proyector estaba chueca, se solucionó y se limpió lente y se calibró para mejorar imagen.

Evidencia





Aula: 18

Funcionamiento de proyector: Bien

Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación: La lona se empieza a romper.

Evidencia



Aula: 19

Funcionamiento de proyector: Bien


Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación:

Evidencia



Aula: 20

Funcionamiento de proyector: Bien

Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación:

Evidencia



Aula: 21

Funcionamiento de proyector: Bien

Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación:

Evidencia



Aula: 22

Funcionamiento de proyector: Bien

Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación: La lona no se mantiene fija y ya se está rompiendo.

Evidencia



Aula: 23

Funcionamiento de proyector: Bien

Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación:

Evidencia



Aula: 24

Funcionamiento de proyector: Bien

Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación:

Evidencia



Aula: 25

Funcionamiento de proyector: Bien

Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación:

Evidencia



Aula: 26

Funcionamiento de proyector: Bien

Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación:

Evidencia



Aula: 27

Funcionamiento de proyector: Bien

Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación: La Lona ya se está rompiendo de donde se jala.

Evidencia



Aula: 28

Funcionamiento de proyector: Bien

Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación:

Evidencia



Aula: 29

Funcionamiento de proyector: Bien


Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación:

Evidencia



Aula: 30

Funcionamiento de proyector: Bien

Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación:

Evidencia



Aula: 31

Funcionamiento de proyector: Bien

Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación:

Evidencia



Aula: 32

Funcionamiento de proyector: Bien

Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación: La lona empieza a romperse

Evidencia



Aula: Tutorías 1

Funcionamiento de proyector: Bien

Conexión HDMI: Bien

Convertidor HDMI macho a hembra: Bien

Posicionamiento de lona: Bien

Observación: El cable HDMI es el que va directo al proyector, sería bueno ponerle un conector macho hembra

Evidencia

